

JBL



TerraControl Solar

DE Solar - Thermometer & Hygrometer für Terrarien

Mit Pufferbatterie: Vor dem ersten Gebrauch Isolierstreifen herausziehen.

Messbereich:

Temperatur: $-30 \sim +50^{\circ}\text{C}$

Feuchte: $20\% \sim 99\%$

Genauigkeit:

Temperatur: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ($0^{\circ}\text{C} \sim +30^{\circ}\text{C}$;

übriger Messbereich $\pm 3^{\circ}\text{C}$

Feuchte: $\pm 5\%$

UK Solar thermometer & hygrometer for terrariums

Buffer battery included: Remove insulating strip before initial use.

Measuring range:

Temperature: $-30 \sim +50^{\circ}\text{C}$

Humidity: $20\% \sim 99\%$

Precision:

Temperature: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ($0^{\circ}\text{C} \sim +30^{\circ}\text{C}$;

remaining measuring range $\pm 3^{\circ}\text{C}$)

Humidity: $\pm 5\%$

FR Thermomètre et hygromètre solaire pour terrariums

Avec batterie tampon: Retirer la languette isolante avant la première utilisation.

Plage de mesure :

Température : $-30 \sim +50^{\circ}\text{C}$

Humidité : $20\% \sim 99\%$


Précision :

Température : $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (de $0^{\circ}\text{C} \sim +30^{\circ}\text{C}$; $\pm 3^{\circ}\text{C}$ pour le reste de la plage de mesure)

Humidité : $\pm 5\%$



JBL GmbH & Co. KG
Dieselstraße 3
671 41 Neuheiten
Germany
www.JBL.de



12 71164 00 0 V02



4 014162 711649